



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина 55 «А», тел.58-42-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района

Отделение НД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

652427, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел. (8-384-45) 5-53-86), тел./факс 5-52-90, E-mail: ogpn-18@yandex.ru

Предписания № 12 /1/12

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

«ЛИЦЕЙ № 15» ОГРН: 1024200647173, ИНН: 4203003935

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича № 12 от «28» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

(наименование органа НД)

«04» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час

«06» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 3 часа.

«07» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 3 часа.

«08» февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 3 часа.

«26» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 3 часа.

«28» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«01» марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору майором вн. службы Гитруком Александром Степановичем – помещений, здания, сооружений и территории, используемых МБОУ «ЛИЦЕЙ № 15, расположенных по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 66.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Директор МБОУ «Лицей № 15» Иванюженко Ларисой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Нарушено расстояние от извещателя в горизонтальном соотношении. До близлежащего	Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной	01.08.2019	

	электросветильника, должно быть не менее 0,5 м. (первый этаж правое крыло холл у приемной, кабинет заместителя директора по АХЧ)	безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009		
2	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает свободное открывания изнутри без ключа (в дверях установлены замочные личинки для запираания дверей на ключ изнутри).	п.35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390	01.08.2019	
3	По сигналу автоматической пожарной сигнализации при пожаре не предусмотрено отключение в автоматическом блокировании электроприемников системы воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров . (включается и выключается в ручном).	Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 12.4 СНиП 41-01-2003; п. 12.3 СП 60.13330.2012	01.08.2019	
4	Аппаратура системы пожарной сигнализации на объекте формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании одного пожарного извещателя. Оборудование, реализующее функции, повышения достоверности обнаружения пожара (например перезапрос состояния пожарных извещателей) на объекте не установлено. Не выполняется п. 14.4 СП 5.13130.2009 с изменением 1 о повышение достоверности извещения о пожаре, а именно передача извещения «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР».	п. 13.1*; п. 13.2* НПБ 88-2001 Установки Пожаротушения и Сигнализации. Нормы и Правила Проектирования. Разработаны: Федеральным государственным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГУ ВНИИПО МЧС России); Главным управлением Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; ЗАО	01.08.2019	

		<p>«Инженерный центр – Спецавтоматика».</p> <p>Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной противопожарной службы (ГУГПС МВД России). Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31. Согласованы с Госстроем России (письмо от 23.04.2001 г. № 9-18/238). Введены в действие 1 января 2002 г.</p> <p>П. 14.1, п. 14.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Изменение № 1).</p>		
5	<p>Главный вход тамбура не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>Ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А4 приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	01.08.2019	
6.	<p>Наружная лестница и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения.</p> <p>высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.</p> <p>(запасной выход)</p>	<p>Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. П. 8.1.3, п. 8.2.1 СП 1.13130.2009</p>	01.08.2019	
7.	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между</p>	<p>п.1, п.2, п.3 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ</p>	01.08.2019	

	<p>собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.</p> <p>В кабинете трудов для мальчиков (технология для мальчиков) помещение инструментов, которая используется еще и как кладовая не отделена ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости от основного здания (противопожарной дверью)</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p>		
8.	<p>Нарушено расстояние от извещателя в горизонтальном соотношении. До вентиляционных отверстий, должно быть не менее 1.0 м. (кабинет трудов (технология для мальчиков)). Фактическое 0,43см</p>	<p>Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009</p>	01.08.2019	
9.	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости</p> <p>Группа складов отделена от коридора противопожарной дверью с заделкой проемов стен стекломagneзиевыми листами но данные листы имеют пробои отверстия (сломанные листы), а также не предоставлена подтверждающая документация (акт выполненных работ) . Но в свою очередь помещения группы складов не отделена противопожарной дверью от производственного помещения столовой.</p>	<p>п.1, п.2, п.3 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p>	01.08.2019	
10	<p>Лестничная клетка у запасного выхода из спортзала оборудованы дверями отделяющие от поэтажных коридоров но не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.</p>	<p>Ч. 3 Ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 «СП 1. 13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные</p>	01.08.2019	

		пути выходы» п. 6.34* СНиП 21-01-97*		
11	В актовом зале расположенные стулья в рядах по правую и левую сторону общее количество 172. Данные стулья не соединены в ряду между собой. А при условии более 200 количества мест обеспечивается крепление стульев к полу и соединении их в ряду между собой.	п. 107 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.1.37 СП 1.13130.2009	01.08.2019	
12	Помещение кладовых не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией. (переделанные из санузлов на втором и третьем этаже).	Ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А4 приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2019	
13	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери) Помещения кладовых 2-го и 3-го этажа)	п.1, п.2, п.3 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	01.08.2019	
14	Нарушено расстояние от извещателя в горизонтальном соотношении. До близлежащего электросветильника, должно быть не менее 0,5 м. (в помещении лаборатории кабинета химии).	Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
15	Нарушено расстояние от извещателя в горизонтальном соотношении. До близлежащего электросветильника, должно быть не менее 0,5 м. (в подсобном помещении кабинета ОБЖ).	Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.	01.08.2019	

		13.3.6 СП 5.13130.2009		
16	Коридор 2-го и 3-го этажа правого и левого крыла соединяющих переходом с помещениями учебными кабинетами не разделены перегородками с samozакрывающимися дверями располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора.	Ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	01.08.2019	
17	Лестничные клетки (1, 2 и 3 этажей правого и левого крыла) частично не отделены от поэтажных коридоров дверями с приспособления для samozакрывания и с уплотнением в притворах.	Ч. 3 Ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 «СП 1. 13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п. 6.34* СНИП 21-01-97*	01.08.2019	
18	Нарушено расстояние от извещателя в горизонтальном соотношении. До близлежащего электросветильника, должно быть не менее 0,5 м. (в кабинета № 16 начальный класс).	Ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
19	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери в соседнее помещение или выполнить перегородку между помещением книгохранилищем и другим помещением)	п.1, п.2, п.3 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	01.08.2019	
20	Подсобное помещения раздевалки на 3-м этаже не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией.	Ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А4 приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	01.08.2019	

		правила проектирования»		
21	Помещение электрика на 3-м этаже не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией.	Ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А4 приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2019	
22	Выход на чердак выполнен через противопожарные люки 2-го типа, размерами менее 0,6 x 0,8 м. (Фактические размеры 0,6-0,58м.)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.7, п. 7.5 СП 4.13130.2013	01.08.2019	
23	В лестничной клетке установлен внешний блок кондиционера.	Подпункт «м» пункт 23 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390.	01.08.2019	
24	Вестибюль не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.34* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 4.4.6 СП 1.13130.2013	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,

г. Березовского и Кемеровского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Гитрук А.С.

« 01 » МАРТА 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Машин
(подпись)

директор Л.Т. Швакожино
(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору